

# Keuringsrapport

<b>Kenteken</b>	xn-98-bn		
<b>Datum keuring</b>	29-06-2009		
<b>Merk en type</b>	Alfa-Romeo 166		
<b>Afgifte datum deel 1</b>	01-01-1999		
<b>Afgelezen kilometerstand</b>	141000	<b>NAP logisch</b>	<b>ja</b>
<b>APK vervaldatum</b>	28-06-2010		
<b>Keurende Vakgarage</b>	Stichting vakgarage		

**UITSTEKEND GOED VOLDOENDE MATIG SLECHT**

<b>01</b> Proefrit		●	○	○	○
<b>02</b> Motor		●	○	○	○
Distributieriem is vervangen bij: 120 km					
<b>03</b> Versnellingsbak		●	○	○	○
<b>04</b> Remwerking		●	○	○	○
<b>05</b> Remmen, visuele inspectie*		●	○	○	○
<b>06</b> Accu		●		○	○
<b>07</b> Verlichting		●		○	○
<b>08</b> Onderstel, visuele inspectie		○	●	○	○
<b>09</b> Uitlaat		○	●	○	○
<b>10</b> Banden	○	○	●	○	○
<b>11</b> Conditie interieur	○	○	●	○	○
<b>12</b> Werking accessoires		●			○
<b>13</b> Conditie exterieur / shades	○	○	●	○	○

\*In het kader van de keuring zijn geen delen gedemonteerd. Als de auto is voorzien van remtrommels dan is de conditie van remvoering en remcilinders niet beoordeeld.

Deze keuring is een momentopname die door de keurende Vakgarage op een zo correct mogelijke en objectieve wijze is vastgelegd. De Vakgarage is niet aansprakelijk voor niet geconstateerde gebreken en niet voor de informatie die door de opdrachtgever van deze keuring is verstrekt.

Als de kwalificatie van een onderdeel matig of slecht is wordt dit omschreven in dit rapport.

## 01 Proefrit

Algemene indruk, bijgeluiden, aangrijpingspunt koppeling etc.

Opmerkingen: De auto maakt een goede indruk. Geen bijzondere trillingen, motor pakt goed op en gaat goed door de versnellingen heen.

## 02 Motor

1. Algehele indruk
2. Controle afstelling
3. Conditie bougie kabels – verdelerkap - bobine
4. Conditie bedrading onder kap
5. Vloeistof niveau motor
6. Ophanging motor
7. Waterpomp
8. Conditie en spanning v snaar(en)
9. Werking airco
10. Werking gaspedaal
11. Werking diverse controle en meet instrumenten, oliedrukmeter, temperatuurmeter etc.
12. Koelsysteem vorstbescherming
13. Controle olie lekkage
14. Gegevens distributieriem
15. Werking dynamo
16. Startmotor

Opmerkingen: De algehele indruk is goed. Distributieriem is recent vervangen en de auto is goed onderhouden. Hier en daar wat zweten van het blok doch normaal bij een motor van deze leeftijd.

## 03 Versnellingsbak

1. Algehele indruk
2. Aandrijfas bevestiging
3. Werking koppeling, vrije slag
4. Controle olie lekkage
5. Werking schakelmechanisme
6. Functioneren automaat warm/koud
7. Ophanging bak
8. Controle differentieel en tussenbak indien van toepassing

Opmerkingen: De versnellingen laten zich goed inleggen, geen haperingen.

## 04 Remwerking

Algemene werking inclusief parkeerrem.

Opmerkingen: De remwerking is goed, geen bijzonderheden.

## 05 Remmen

1. Algehele indruk
2. Conditie remschijven en -blokken
3. Werking handrem
4. Werking rempedaal, vrije slag etc.
5. Niveau en conditie remvloeistof
6. Werking remcilinders, conditie voering en trommels (mits inspectiegat aanwezig)
7. Remvertraging
8. Remleidingen, lekkage of roest

Opmerkingen: De remblokken en remschijven zijn recent vervangen. Geen lekkage of roest aan de remleidingen geconstateerd.

## 06 Accu

1. Algehele indruk accu
2. Bevestiging
3. Klemmen
4. Vloeistof
5. Conditie

Opmerkingen: De conditie van de accu is goed, de bevestiging van de accu in de kofferbak is goed.

## 07 Verlichting

1. Algehele indruk en werking
2. Bevestigingen
3. Bekabeling
4. Alarm verlichting
5. Binnen verlichting
6. Dashboard verlichting

Opmerkingen: De werking van de verlichting is over het algemeen goed. De binnenverlichting in het plafond van auto functioneert echter gedeeltelijk niet.

## 08 Onderstel

1. Algehele indruk
2. Bevestiging en conditie draagarmen
3. Bevestiging en conditie stabilisatiestangen
4. Bevestiging en conditie spoorstangen
5. Bevestiging en conditie fuseekogels
6. Conditie wiellagers
7. Conditie hoezen en rubbers
8. Bevestiging, conditie en werking schokbrekers en vering
9. Stuurinrichting, speling, rechtuit rijden stabiliteit etc.

Opmerkingen: De conditie van de belangrijkste onderdelen van de ophanging is goed. Hier en daar wat roest geconstateerd, echter niet verontrustend. Een aantal hoezen zullen op termijn moeten worden vervangen. Stuurinrichting in orde, \r\nvermoedelijk zijn de wielen niet goed uitgelijnd.

## 09 Uitlaat

Algemene staat van het uitlaatsysteem.

Opmerkingen: De uitlaat is van voldoende kwaliteit. Op termijn zal de midden- en de einddemper vervangen dienen te worden.

## 10 Banden

Inspectie profieldiepte van de banden.

Opmerkingen: De profieldiepte van de banden is over het algemeen voldoende. Voorzijde 50 % , achterzijde 80%. Linker voorwiel spoort minder, hierdoor een beginnende slijtage plek aan de buitenzijde van het loopvlak.

## 11 Interieur

1. Algehele indruk en conditie
2. Controle op beschadigingen
3. Conditie en werking veiligheidsgordels
4. Controle werking stoelverstelling
5. Conditie afdichtrubbers portieren, kofferbak, schuifdak etc.

Opmerkingen: Het interieur ziet er netjes uit. De passagierstoel is niet meer elektrisch verstelbaar. Het rubber van de kofferbak is licht beschadigd.

## 12 Accessoires

1. Algehele indruk
2. Controle werking airco/klimaatcontrole
3. Controle deursloten, kofferslot, motorkapsluiting, stuurslot en kindersloten
4. Controle ruitenwissers voor en achter, wis/was installatie, koplampsproeiers en wissers
5. Controle werking raambediening mechanismen, elektrische ramen
6. Controle verstellingmogelijkheden binnen- en buitenspiegels
7. Controle elektrische accessoires als: schuifdak, achterrautverwarming, kachelventilator, centrale deurvergrendeling, radio/cd speler (indien van toepassing), 12 volt stekker/sigaretten aansteker, trekhaak en bijbehorende stekkerdoos, etc.

Opmerkingen: De auto is voorzien van tal van accessoires. Op de passagiersstoel en de binnenverlichting na, functioneren de accessoires. Geadviseerd wordt om het aircosysteem opnieuw te laten vullen met vloeistof.

## 13 Schades

1. Algehele indruk
2. Schade of beschadigingen
3. Duidelijk zichtbaar gerepareerde schades
4. Roestvorming
5. Ruitschades

Opmerkingen: De auto heeft rechts achter een aantal krassen op de bumper en het achterspatbord. De neus van de auto en een deel van de motorkap is licht beschadigd door steenslag. Er is geen roest aan het plaatwerk geconstateerd.  
De voorruit heeft een gerepareerde steenslagbeschadiging.

## 14 Overig

Opmerkingen: Algehele indruk van de auto is goed. Op een enkel onderdeel na zoals de aandrijfhoezen, zullen er geen grote reparaties te verwachten zijn. Geadviseerd wordt om de wielen van de auto opnieuw uit te lijnen ter voorkoming van foutieve bandenslijtage en ook om delen van de uitlaat te vervangen.